


Case : 295

スカートの裏地が滑りやすく、ベッドの端に腰かけた際に滑り落ちそうになる

場面の説明

裏地の滑りやすいスカートをはいてベッドに移ろうとした際、裏地が滑って床に落ちそうになった



利用シーン	 移乗
	 立ち座り
主な利用場所	 寝室
介護保険の種目	 特殊寝台
分類コード (CCTA95)	181209 (電動ギャッチベッド)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

普段は問題なくできている動作でも、洋服一つ変わるだけで危険となることがあります。おしゃれは大切なことですが、裏地が滑る以外にもスカートの裾が引っかかるなど、いつもとは違う条件であることを意識し、危険を予測した上で普段よりも注意して行動することが大切です。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：洋服の違いを特別には意識していなかった

人：スカートの裾が邪魔になりいつも通りの介助ができなかったが、大丈夫だろうと過信した

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 295

スカートの裏地が滑りやすく、ベッドの端に腰かけた際に滑り落ちそうになる

事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

裏地の滑りやすいスカートをはいてベッドに移ろうとした際、裏地が滑って床に落ちそうになった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ