

Case : 310

福祉車両に乗り込もうと後方のスロープを上がっていた時に本人の頭をぶつけそうになる

### 場面の説明

スロープ式の福祉車両で送迎の際、車いすがスロープから脱輪しないよう注意を払っていたら、開口部の上の枠に本人の頭をぶつけそうになってしまった



利用シーン	 乗り物
主な利用場所	 車内
介護保険の種目	—
分類コード (CCTA95)	120903 (ニーリングカー)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

### 解説

介護場面で頭をぶつけそうになるという場所はあまりなく、どうしても頭には注意が向かないこともあるでしょう。車両の大きさや本人の背の高さに関連することはもちろんですが、車いすの座面高さも影響することから、普段の慣れた介護でも車いすが変わった時などにも注意が必要です。

### 参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：スロープ面ばかりに気を配っていた
- 人：まさか頭をぶつけるとは思っていなかった
- モノ：小さな車で、開口が低かった
- モノ：普段とは違う車いすを利用していた
- 環境：雨が降っていたので急いで中に入ろうとした

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 310

福祉車両に乗り込もうと後方のスロープを上がっていた時に本人の頭をぶつけそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

### 場面の説明

スロープ式の福祉車両で送迎の際、車いすがスロープから脱輪しないよう注意を払っていたら、開口部の上の枠に本人の頭をぶつけそうになってしまった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ