


Case : 360

床走行リフトの支柱に足をぶつけて、ケガをしそうになる

場面の説明

床走行式リフトを使い、ベッドから車いすに移乗する際、拘縮して動かせない足がリフトにぶつかりケガをしそうになった



利用シーン	 移乗  リモコン操作
主な利用場所	 寝室
介護保険の種目	 移動用リフト（つり具の部分を除く）
分類コード (CCTA95)	123603 (吊り上げ式床走行リフト)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

床走行式リフトを使った重度者のベッドから車いすへの移乗時に、拘縮して動かせない足がリフトにぶつかりケガをしそうになった事例です。構造上、脚が接触する場合がありますため、リフトに柔らかいパッドを貼るなどの工夫が必要です。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：下肢が拘縮で動かせなかった
- モノ：脚がぶつかる構造になっており、パッド等の工夫ができていなかった
- 環境：床走行式リフトしか選択できなかった

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 360

床走行リフトの支柱に足をぶつけて、ケガをしそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

床走行式リフトを使い、ベッドから車いすに移乗する際、拘縮して動かさない足がリフトにぶつかりケガをしそうになった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ