

Case : 4

車いすを開く時に、手指を挟みそうになる

場面の説明

介助者が急いで開こうとして、指をシートパイプとフレームの隙間に挟んだ



利用シーン	 その他
主な利用場所	 その他
介護保険の種目	 車いす
分類コード (CCTA95)	122103 (介助用車いす)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

車いすの操作に不慣れな人に起こりやすいヒヤリ・ハットではないでしょうか。車いすの操作の説明をする人は、このようなことが起きないように注意を促してください。操作する人は、例え急いでも基本通りに操作し、習慣化することが大切です。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：正しい開き方を理解していない
- 人：提供者からの注意喚起が欠けていた
- 管理：メンテナンス不足でスムーズに開閉しない

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 4

車いすを開く時に、手指を挟みそうになる

事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

介助者が急いで開こうとして、指をシートパイプとフレームの隙間に挟んだ



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ