

Case : 403

対向する自転車を避けようと路肩の広い箇所に入ったらレールの隙間に脱輪した

場面の説明

踏切内の通路横に設けられたスペースではレールの隙間が広いことに気づかず、対向の自転車をやり過ごそうとして脱輪してしまう



利用シーン	 移動  外出
主な利用場所	 踏切
介護保険の種目	 車いす
分類コード (CCTA95)	122124 (電動三輪車・電動四輪車)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

踏切内の通路では線路部分が広がっている場合があり、歩行者や自転車のすれ違いの際に退避場所として利用することもあります。このような箇所ではレールの隙間が広くっており、また車いすの運転者からも死角で見えづらいことから、容易に脱輪してしまうことが考えられます。踏切内でのすれ違いは極力避け、対向する人や車と十分な距離を確保して、安全な領域を通行できるように、譲り合って横断しましょう。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：対向してくる自転車に対し自分が避けなければという気持ちになってしまう
- 人：踏切内の端部の形状が通常の走行部分と異なっていることを知らなかった
- 人：自転車が譲ってくれるだろうと思い込み、横断を待つ余裕がなかった
- モノ：足元の路面状況が確認しづらい形状の車いすだった
- 管理：踏切内の両端部分への注意喚起が行われていない

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 403

対向する自転車を避けようと路肩の広い箇所に入ったらレールの隙間に脱輪した


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

踏切内の通路横に設けられたスペースではレールの隙間が広いことに気づかず、対向の自転車をやり過ぎそうとして脱輪してしまう



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ