### 福祉用具ヒヤリハット 研修教材(講師用)

Case: 407

歩行器を手すり代わりに立たせていたら、ブレーキがかかっておらず転びそうになった

#### 場面の説明

入浴後、歩行器を手すり代わりに頼らせて目を離したところ、ブレーキがかかっていなかったため転倒しそうになった



利用シーン	<b>為</b> 移動
主な利用場所	浴室・脱衣所
介護保険の種目	歩行器
分類コード (CCTA95)	120606 (歩行車)
介護テクノロジー	_
二次元バーコード	0.000 74.000 60.000 01.000

#### 解説

入浴後で疲れがあったことも考えられます。立たせたまま髪のケアなどを行うなどのときも同様ですが、たとえブレーキを確認していても歩行器を手すり代わりにすることはやめ、椅子を用意しましょう。やむを得ず立ったままの姿勢でケアをする際には手すりを利用し、また目を離さないなど作業手順を考慮しましょう。

# 参考要因(要因の例であり、これだけが正解ということではありません)

人:いつもの手順だったので、ブレーキにも特段の注意を払わなかった

環境:脱衣室が狭く、椅子を用意することができなかった

管理:作業手順を検討したことがなかった

# 福祉用具ヒヤリハット 研修教材(受講者用)

日付: 月	所属:	氏名:

Case: 407

歩行器を手すり代わりに立たせていたら、ブレーキがかかっておらず転びそうになった



### 場面の説明

入浴後、歩行器を手すり代わりに頼らせて目を離したところ、ブレーキがかかっていなかったため転倒しそうになった



どのような対策が必要でしょうか?

\_\_\_\_\_\_

メモ