

Case : 61

敷居を越えようとしてバランスを崩し、転倒しそうになる

場面の説明

洋間から和室に入る途中、歩行器の脚が敷居にぶつかってバランスを崩した



利用シーン	 移動
主な利用場所	 段差・縁石
介護保険の種目	 歩行器
分類コード (CCTA95)	120603 (歩行器)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

段差のある環境で歩行器を使う場合、歩行器を段差の上に持ち上げられる立位の安定と筋力が必要です。歩行器を選定した時点では安全に越えられた段差でも、機能の低下に伴い危険が増すこともありますので、定期的な状態の確認が必要です。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：段差を越えるための立位の安定や筋力がなかった
- 環境：敷居の段差をなくす改修工事を行ってなかった

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 61

敷居を越えようとしてバランスを崩し、転倒しそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

洋間から和室に入る途中、歩行器の脚が敷居にぶつかってバランスを崩した



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ