

Case : 70

シルバーカーをエスカレーターで使用して、転倒しそうになる

場面の説明

シルバーカーを使用しながらエスカレーターに乗り、ブレーキをかけていたが、降り口で片側の解除が間に合わず、キャストが引っかかりバランスを崩した



利用シーン	 移動  外出
主な利用場所	 エスカレーター
介護保険の種目	—
分類コード (CCTA95)	120690 (シルバーカー)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

エスカレーターでは、シルバーカーは折りたたみ、手に持って利用することが基本です。また、安全な利用のためには手すりにつかまることも必要ですので、立位や歩行の不安定な人の単独での利用は困難だと言えます。できるだけエレベータを利用し、やむを得ない場合は、シルバーカーを誰かに持ってもらうなど、安全な利用を心がけてください。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：シルバーカーを使用したままエスカレーターに乗れると思っていた
- 人：ブレーキの解除が間に合わなかった
- 環境：近くに安全に利用できるエレベータがなかった
- 管理：シルバーカーを押したまま乗り込むことの危険性をアナウンスしていなかった

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 70

シルバーカーをエスカレータで使用して、転倒しそうになる

事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

シルバーカーを使用しながらエスカレータに乗り、ブレーキをかけていたが、降り口で片側の解除が間に合わず、キャストが引っかかりバランスを崩した



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ