

Case : 94

排水口によって入浴用いすにガタツキが生じ、転倒しそうになる

### 場面の説明

排水口が周りよりも一段低くなっていることに気がつかず入浴用いすを設置していたため、ガタツキが生じていすから落ちそうになった



利用シーン	 入浴
主な利用場所	 浴室・脱衣所
介護保険の種目	 入浴補助用具
分類コード (CCTA95)	093303 (入浴用チェア)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

### 解説

浴室の床には排水のための水勾配があり、入浴用いすの多少のガタツキはやむを得ないところもあります。その上で利用者の座位の状況を確認し、必要に応じ手すりなどの補助を検討しましょう。

### 参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：ガタツキが生じていることに気がつかない

環境：浴室にわずかな勾配がある

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 94

排水口によって入浴用いすにガタツキが生じ、転倒しそうになる

事例詳細



回答前に見ないこと

### 場面の説明

排水口が周りよりも一段低くなっていることに気がつかず入浴用いすを設置していたため、ガタツキが生じていすから落ちそうになった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ