

Case : 129

座った勢いで車いすが横にぐらつき、転倒しそうになる

場面の説明

ブレーキがかかっていることに安心してしまい、勢いよく座ってしまった



利用シーン	 移乗
主な利用場所	 寝室
介護保険の種目	 車いす
分類コード (CCTA95)	122106 (後輪駆動式車いす)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

ベッドから車いすへの移乗の際、ブレーキがかかっているからと言って安心できるわけではありません。この事例では、そもそも独力での移乗が可能な人であったのかが問われるでしょう。移乗に限らず、様々な生活動作は単にできるかどうかではなく、安全で苦痛なくできるかという質の面での確認も大切な視点です。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：一人で立位移乗できる体力がなかった

人：勢いよく座ってしまった

モノ：安定性の低い車いすであった

環境：本人の移乗能力を確認し、適切な方法を提案してくれる人が周囲にいなかった