


Case : 144

傾斜に気づかず流れてしまい、車道に飛び出しそうになる

場面の説明

歩道に傾斜がついていたが、気づくのが遅れたために、車いすが車道へ流されてしまった



利用シーン	 移動  外出
主な利用場所	 段差・縁石  坂道
介護保険の種目	 車いす
分類コード (CCTA95)	122103 (介助用車いす)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

歩道で車いすを利用した人であれば、だれもが経験をしているのではないのでしょうか。歩道には、車両の乗り込みのために道路に向かって傾斜になっている箇所が多くあります。見た目にはゆるやかに見える傾斜ですが、車いすへの影響は大きく、簡単に車道に飛び出してしまいます。慎重に走行しましょう。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：歩道にはわずかな傾斜があることを意識していない
- 人：傾斜のあるところを走行してしまった
- 環境：歩道にはわずかな傾斜がついている