

Case : 152

フットサポートに衣服が引っかかり、転倒しそうになる

場面の説明

裾が広がったズボンを履いていたため、フットサポートに引っかかってしまい、転倒しそうになった



利用シーン	 移乗  移動
主な利用場所	 寝室  リビング・居間  ダイニング・食堂
介護保険の種目	 車いす
分類コード (CCTA95)	122103 (介助用車いす)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

服装の問題はなかったでしょうか。車いすにはブレーキレバーや手押しハンドルなど衣服を引っ掛けやすい突起箇所が多くあります。安全な介助のためには衣服の選定にも配慮する必要があることを感じさせられる事例です。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：モノを引っ掛け易い服を着ていた
- 人：足元をよく見ずに移動した
- モノ：車いすには引っかかり易い箇所がある