


Case : 221

裏表を間違えて設置していたため、スロープがガタつく

### 場面の説明

スロープ面を裏表反対に設置して走行したため、スロープがガタついた



利用シーン	 移動  階段の昇り降り  外出
主な利用場所	 階段  玄関  段差・縁石
介護保険の種目	 スロープ
分類コード (CCTA95)	183015 (携帯用スロープ)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

### 解説

裏面にはすべり止めの加工はなされておらず、また上端、下端には段差ができ、キャストが引っかかりやすくなるなど、すべりそうになること以外にも不都合な点があります。注意すれば防げることで、あわてずに確認するように心がけてください。

### 参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：よく確認せずにスロープを設置した
- 人：普段スロープを使わない人に設置をお願いした
- モノ：裏面でも走行出来てしまう構造だった