


Case : 317

無理な介助で移乗中に車いすのブレーキレバーにお尻がぶつかり、ブレーキレバーが曲がってしまう

場面の説明

ベッド・車いす間での無理な介助での移乗中に車いすの延長ブレーキがお尻がぶつかり、ブレーキレバーが曲がってしまった



利用シーン	 移乗
主な利用場所	 寝室
介護保険の種目	 車いす
分類コード (CCTA95)	122106 (後輪駆動式車いす)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

延長ブレーキを使っている場合に起こりやすいトラブルです。
車いす・ベッド間の移乗介助の方法やその際の車いすの準備に関して、再検討が必要です。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：力まかせに移乗させようとした
- 人：本人の身体機能から、そもそも持ち上げる介助方法が適切ではなかった
- 環境：介助者から延長ブレーキが見えにくかった