


Case : 330

クッションにビニールでカバーをしていた為に、お尻がすべり、転落しそうになる

## 場面の説明

納品後の車いすクッションにビニールでカバーをしていた為に、お尻がすべり、転落しそうになった



利用シーン	 移動
主な利用場所	 寝室
	 リビング・居間
	 ダイニング・食堂
介護保険の種目	 車いす付属品
分類コード (CCTA95)	122406 (シート (座) ・背もたれ・ 車いす用パッド・クッション)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

## 解説

失禁で汚すことを気にして、納品後の車いすクッションにビニールでカバーをして使用する人がいます。しかし、ビニールの為にお尻がすべりやすく、ずり落ち転落の原因となるので、既定の使用方法を守るよう説明する必要があります。

## 参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：借物を汚してはいけないという気を使った
- 人：ビニールによるカバーが滑りやすいことを予測できなかった
- モノ：ビニールでカバーをしていたので滑りやすくなっていた
- 管理：既定の使い方を使用者にきちんと理解してもらえていなかった