# 福祉用具ヒヤリハット　研修教材（講師用）

Case：76

シルバーカーに足がついて行けず、前方へ転倒しそうになる

## 場面の説明

坂道で本体の進む速度に足がついていけなくなった




| | |
|---|---|
| 利用シーン | 移動<br>外出 |
| 主な利用場所 | 坂道 |
| 介護保険の種目 | ー |
| 分類コード (CCTA95) | 120690 (シルバーカー) |
| 介護テクノロジー | ー |
| 二次元バーコード | |

## 解説

独力での歩行が不安定な人がシルバーカーのハンドルに過度によりかかっていたり、荷物を積んで重たくなっていることが考えられます。ブレーキ操作をするなど安全に利用してください。利用者の歩行能力によっては坂道の利用を控えることも必要です。

## 参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：寄りかかり身体を支えてくれる道具だと思い込んでいた
人：坂道でも安全に移動できると過信していた
人：ブレーキ操作に慣れていなかった
環境：身体機能を確認し、シルバーカーが安全に使えるかどうか判断してくれる人が周囲にいなかった

作成：公益財団法人テクノエイド協会
Copyright 2026 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.