

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 103

浴槽内いすの端を踏み、転倒しそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

浴槽内いすを踏み台にして浴槽をまたごうとした際に、天板の端に足をかけてしまいバランスを崩し転倒しそうになった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ