

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 127

フット・レッグサポートを外した箇所に接触し、ケガをしそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

介助者が足元をよく見なかったため、車いすの突起部分に利用者の脚がぶつかってしまった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ