

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 17

長年の使用でバッテリーが能力低下しており線路の段差で立ち往生した


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

走行前にバッテリーを満充電したにも関わらず、本来乗り越えられるはずの線路の段差でも立ち往生してしまった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ