

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 177

前後を間違えて設置したことで、すべり落ちそうになる

事例詳細



回答前に見ないこと

### 場面の説明

前後があり傾斜のついた車いす用クッションが前後反対に設置されていたため、車いすから転落しそうになった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ