福祉用具ヒヤリハット　研修教材（受講者用）

日付：	所属：	氏名：

Case：194


背ボトムと足側に設置していたベッド用グリップの間に首を挟まれ、ケガをしそうになる

事例詳細

回答前に見ないこと

場面の説明

背上げ中に姿勢が崩れて身体が横倒れとなってしまい、ベッド用グリップとの隙間に挟まれてしまった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ

Copyright 2026 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.