

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 22

空気を注入するためのバルブが腿（もも）にあたり、痛みが生じる


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

サイズの合っていないクッションを使用していて空気注入口が腿（もも）にあたったまま、長時間車いすに座っていた



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ