

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 222

フットサポートの位置が低すぎたため、スロープにぶつかってしまう


事例詳細



回答前に見ないこと

### 場面の説明

車いすのフットサポートを極端に下げているため、スロープに乗り込む際にぶつかってしまった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ