

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 226

ベッドと床置き形手すりとの隙間に体が挟まり、ケガをしそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

寝返りが原因でベッドから転落した際、横に設置していた床置き形手すりとベッドの隙間に挟まってしまった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ