

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 260

浴槽縁面と座面との間に高低差ができ、転落しそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

リフトの座面と浴槽縁の高さが合っていないまま利用者が浴室へ降りようとしたため、転落しそうになった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ