福祉用具ヒヤリハット　研修教材（受講者用）

日付：	所属：	氏名：

Case：269

入浴用いすにつかまって浴槽をまたぎ、本体ごと転倒しそうになる

事例詳細

回答前に見ないこと

場面の説明

浴槽から出る際につかまるものがなかったため、近くにあった入浴用いすにつかまってしまい、本体ごと転倒しそうになった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ

Copyright 2025 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.