

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 290

上昇する際の車いすの向きを誤り、足先がサッシ枠に挟まれそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

### 場面の説明

車いす用昇降機で昇降をする際に、本来上段側に到着した後に行う方向転換を下段側でおこなったため、足先がテーブルからはみ出し、サッシ枠に挟み込みそうになる



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ