

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 30

マットレスの下（床板のつなぎめ）に指を入れ、ケガをしそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

### 場面の説明

マットレスの下に利用者の指が入っているのに気づかず介助者が背上げをし、利用者の指が床板のつなぎめに挟まった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ