

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 306

バックで段差スロープに対して斜めに段差を下ろうとした際に、バランスを崩し転倒しそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

### 場面の説明

自室からトイレへ行こうと車いすをバックさせた際に、トイレへ向かう方向転換を急ぎスロープ上を斜めに走行する形となってしまった。転倒防止装置は取り付けてはいなかった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ