

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 311

キャスタにゴミが絡まり、転倒しそうになる

事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

歩行器のキャスタの軸の部分にゴミ等が絡まって動きが悪くなり、歩こうとしたが急制動がかかり、前方へバランスを崩した



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ