

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 328

クッションの併用によりエアマットの機能が十分に活かせていない


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

寝返り機能のある高機能エアマットを導入したが、従来のクッションによる姿勢保持も併用したので、エアマットの効果が十分活かされなかった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ