

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 338

介助のために外していたサイドレールを、ベッドの下降操作により挟み込み、変形しそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

おむつ交換の介助の際、サイドレールを外して保管していた。ケアが終わりベッドを下降させる際に挟んでしまい変形しそうになった。



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ