

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 35

酸素チューブがベッドの隙間に挟まり、酸素が十分に供給されなくなる


事例詳細



回答前に見ないこと

### 場面の説明

背上げの際、酸素チューブが可動部に挟まったが、介助者はすぐには気がつかなかった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ