

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 350

移乗の際に、ベッド用グリップに近づきすぎ後方へ転倒しそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

移乗時の立位保持の位置がグリップに近づきすぎ、支持基底面が狭くなり、後方重心になったため後方へ転倒しそうになった。



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ