

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 37

ベッドの柵（サイドレール）を差し込む穴に指を入れ、ケガをしそうになる

事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

利用者の指がサイドレール受けの穴に入っているのに気づかず、利用者の体位を変えようとした



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ