

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 375

電動車いすの駆動輪の勢いでスロープが後ろに蹴りだされ、外れそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

介助用の6輪電動車いすでスロープを昇る際、駆動輪の勢いが強く、上段部分でスロープが後ろに蹴りだされ、外れそうになった。



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ