

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 377

介護用ベッドの部品が破断し、寝床のフレームが落下した


事例詳細



回答前に見ないこと

### 場面の説明

レンタルで利用している介護ベッドの高さ調整の構造部分が破断し寝床フレームが突然落下、車いすに移乗しようとしていた利用者が転落してしまった。



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ