

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 379

土の地面に設置した昇降機がめり込み、傾いて転落しそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

長年の使用で車いす用段差解消機のテーブル面に傾斜ができており、下降中に車いすが動いて転落しそうになる



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ