福祉用具ヒヤリハット 研修教材(受講者用)

日付:	所属:	氏名:


Case: 379

土の地面に設置した昇降機がめり込み、傾いて転落しそうになる



場面の説明

長年の使用で車いす用段差解消機のテーブル面に傾斜ができており、下降中に車いすが動いて転落しそうに なる



どのような要因が考えられますか?	どのような対策が必要でしょうか?
人(本人・介護者・関係者)の要因	
モノ(福祉用具)の要因	
環境の要因	
管理の要因	

作成:公益財団法人テクノエイド協会

メモ