

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 38

マットレス止めが利用者の腿（もも）にあたり、ケガをしそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

### 場面の説明

マットレス止めが中央寄りに取り付けられていたため、ベッドで端座位になった際に、腿（もも）にあたった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ