

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 384

電動車いすが下り坂で止まらず、電柱にぶつかりそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

### 場面の説明

下り坂を走行中、車道に停止した自動車避けるため、ジョイスティック方式の操作レバーから手を離したがすぐには止まらなかった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ