福祉用具ヒヤリハット　研修教材（受講者用）

日付：	所属：	氏名：

Case：391


介護ベッドの背を上げる際に背板とベッド柵の間に腕が挟まりそうになる

事例詳細

回答前に見ないこと

場面の説明

家族が介護ベッドの背上げの操作をしたところ、利用者の腕がベッド柵と上昇していた背板の隙間に挟まり、怪我をしそうになった。



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ

作成：公益財団法人テクノエイド協会

Copyright 2026 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.