福祉用具ヒヤリハット　研修教材（受講者用）

日付：	所属：	氏名：

Case：400


サイドレール受けの樹脂カバーが破損していることに気づかず足を怪我しそうになる

事例詳細

回答前に見ないこと

場面の説明

サイドレール差し込み部の樹脂カバー下面が破損して鋭利になっており、立ち上がりで足を引きこむ際に皮膚を引っ掻いた



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ

Copyright 2026 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.