

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 401

介護ベッドのキャスターが誤った位置に取り付けられており、足をぶつめた

事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

本来内側に向けて取付けられるはずのキャスターが外側を向いており、介助者が足をぶつめた



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ