

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 416

機械式浴槽が上昇した際に、反対側で洗身していた利用者の脚を挟んでしまった


事例詳細



回答前に見ないこと

### 場面の説明

昇降式の機械浴槽で、両側にストレッチャーを接続して2名同時に介助を行っていたところ、片方の入浴で浴槽を上昇させた際、反対側の利用者の脚を挟み込んでしまった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ