

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 419

全長の長いリクライニング車いすで車両との間に足を挟みそうになった


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

リクライニング車いすのフットサポートを上げたままリフトを上昇させたところ、車両後端部に足先を挟み込みそうになった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ