福祉用具ヒヤリハット　研修教材（受講者用）

日付：	所属：	氏名：

Case：419


全長の長いリクライニング車いすで車両との間に足を挟みそうになった

事例詳細

回答前に見ないこと

場面の説明

リクライニング車いすのフットサポートを上げたままリフトを上昇させたところ、車両後端部に足先を挟み込みそうになった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ

作成：公益財団法人テクノエイド協会

Copyright 2026 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.