

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 422

脚部が突然外れて落下し、利用者の足先が挟まれた


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

車いすからベッドに移乗しようとしたところ、特殊寝台の脚部が外れベースフレームが落下、利用者の足先が挟まれた



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ