福祉用具ヒヤリハット　研修教材（受講者用）

日付：	所属：	氏名：

Case：430

足の位置を確認せずに移乗介助したところ、膝を無理にひねってしまった

事例詳細

回答前に見ないこと

場面の説明

スライディングボードを利用して車いすへ移乗しようとした際、足の位置を調整せずに一度に大きく動かしたため、軸となっていた膝を無理にひねってしまった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ

Copyright 2026 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.