

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 64

側溝の蓋にキャストが入り、身動きが取れなくなる


事例詳細



回答前に見ないこと

### 場面の説明

歩行車で側溝の蓋の上を通過した際に、後輪キャストがはまってしまった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ